


SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE STANU POJAZDU



Nr VIN	W0LB06EB7HG139585	Numer rejestracyjny	DW6M407	Typ silnika (paliwa)	Benzyna
Typ	OPEL	Licznik kilometrów	38703	Typ nadwozia	Hatchback
Seria	Astra V Hatchback 15-	Kolor zewnętrzny	Beżowy	Kolor wnętrza	Czarny
Model	Astra V 1.4 T Enjoy	ETG Kod	0115351	Kategoria lakieru	
Rok	2017	KM	125 / 92	Poj. skokowa silnika	1399
Drzwi	5	Siedzenia	5	Kierownica	Napęd przedni
biegi	6	skrzynia biegów	Manualna skrzynia biegów	Cyl. silnika	4
Cyl. układ	Rzędowy	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	2019-07-02
Turbosprężarka	Turbo	Technical Check Exp.	2019-07-02	Konserwacja	
Data konserwacji		Nr konta		Nazwa firmy	Getin Fleet SA
Lok. inspekcji	Getin Fleet	Data przybycia	2019-07-02 12:27:22	Adres	Getin Fleet SA
Adres		Data pierwszej rejestracji	2017-05-30	Miasto	
Miasto		Data produkcji	2017-05-30	Województwo/gmina	
Województwo/gmina		Inspector No - ID	1698 - 3569175	Nr telefonu	
Nr telefonu		Data przypisania		Data wysłania CR	
MVI	0	Data insp.	2019-07-02 12:27:22	Data druku	
Certyfikat testu nr		Numer W		Nr umowy	0
Customer Name		Place of Storage	Getin Fleet		





AKCESORIA

ABS	Czujniki parkowania	Klimatyzacja automatyczna	Komputer pokładowy	Lakier metalik
Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie	Okna elektryczne przód	Okna elektryczne tył	Poduszka pow. Kurtynowa	Przekładnia ręczna 6 biegów
Tempomat	Wielofunkcyjna kierownica	Wspomaganie kierownicy	Zamek centralny	boczne poduszki powietrzna
poduszka powietrzna kierowcy	poduszka powietrzna pasażera	Światła przeciwmgielne		

OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon	Wheel Type
Lewe Przednie	3 mm	Continental	16	205/55	Lato	
Lewe Tyłne	5 mm	Continental	16	205/55	Lato	
Prawe Przednie	3 mm	Continental	16	205/55	Lato	
Prawe Tyłne	5 mm	Continental	16	205/55	Lato	
Zapasowe	3 mm	Continental	16	115/70	Lato	

Lista uszkodzeń

Ref.	Ref.	Część	Typ	Istotność	Tryb naprawiania	Przyczyna	Koszt lakierowania	Koszt naprawy	Koszt robocizny	Koszt części	Koszt netto	Amort.	Kwota amortyzacji	Koszt całkowity
1		Siedzenia - Inne	Plamy/zabrudzony	<50%, średnie	CL	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln 259,00	pln 259,00	0,00%	pln ,00	pln 259,00
														
														
														
2		Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Wyszczerbiona krawędź	2 cm - 3 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
														
3		Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Lewy)	Wyszczerbiona krawędź	1 cm - 2 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
														
4		Pokrywa tylna	Wygięty	1 cm - 2 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
														
5		Cały Pojazd - Inne	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
Łącznie							pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln 259,00	pln 259,00		pln ,00	pln 259,00

Tryb naprawiania		Przyczyna	
C L	czyścić	S V	W eksploatacji
N A	Brak działania		

Komentarze

Ref.	Komentarze													
5	180 - 250													Edit

Wrocław.Pojazd zabrudzony

Podsumowanie kosztu robocizny

Typ	Stawka godzinowa		Liczba godzin		Koszt robocizny	
Lakier	pln 130,00		0		pln ,00	
Mechaniczny	pln 130,00		0		pln ,00	
Metal	pln 130,00		0		pln ,00	
Rama	pln 130,00		0		pln ,00	
Łącznie			0,00		pln ,00	

Różne

Koszt przygotowania	Godziny	Materiały	Kwota	Amort.	Kwota amortyzacji	Łącznie
Oплата за мале элементы / утилизację	0	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
Koszt wyjątku			pln 7,77	0,00%	pln ,00	pln 7,77
			pln 259,00		pln ,00	pln 259,00


Koszt całkowity	pln 266,77	pln ,00	pln 266,77
-----------------	------------	---------	------------

Lista kontrolna inspekcji


Pałący: ☐ Pojazd nie nadaje się do jazdy ☐

LISTA DOKUMENTÓW Obecny ☒ Brak ☐


Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Klucz zapasowy	<input checked="" type="checkbox"/>	Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>
Kod do radia	<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa	<input checked="" type="checkbox"/>
Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>	Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>
Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenie OC	<input type="checkbox"/>
Winietka	<input type="checkbox"/>		




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Standard




Ref 1 ;




Ref 1 ;




Ref 1 ;




Ref 1 ;




Ref 2 ;




Ref 2 ;




Ref 3 ;



Ref 3 ;



Ref 4 ;



Ref 4 ;